

USB-IF 認証取得のUSBハブで接続先を拡大!

新しい UPort 400A/200A シリーズは、USB 3.2 SuperSpeed により拡張性をスピードアップ させます。UPort 400A シリーズは、USB-IF 認証取得、 $-40 \sim 85$ $^{\circ}$ $^{\circ}$





UPort 200A シリーズ	UPort 400A シリーズ
· USB3.2 SuperSpeed	· USB3.2 SuperSpeed
・USB-IF 認証取得	・USB-IF 認証取得
・BC1.2 互換	・ラッチ付きケーブル
・DIN レールマウント/ウォールマウント	・BC1.2 互換
・金属筐体	・LED による診断
	・DIN レールマウント/ウォールマウント
	・金属筐体

ラッチ&スクリューUSBケーブル

(UPort 400A シリーズ用)

- ・新設計の USB 3.2Gen ケーブル
- ・Type-Aコネクタ側にはラッチ、Type-Bコネクタ側には スクリューが付属、パソコンとハブをより強固に接続
- ·長さ 1.2m
- · 難燃性: UL94 V-0
- ·動作温度範囲:-40~85℃
 - (-40~185°F)
- 注) ラッチはほとんどのコンピュータの USB ソケットにロック されるように設計されていますが、一部のソケットでは、 わずかな設計の違いにより USB ソケットに正しくロック されない場合があります。



LED による包括的な診断

(UPort400Aシリーズ)



- 上加接航メイン扱が 青色:USB 3.2

有巴·USB 3.2 苦缶·IISB 2.0 _{廻竜流保護} 赤色:過電流が発生

黄色: USB 2.0

さまざまな取付方法



底面パネル ウォールマウント

- ・プレート 43×30×2mm (1.69×1.18・0.08 インチ) 2 枚、 ネジ (M3×5mm) 6 本
- ・UPort 400A 用 WK-UP400A-BOT-BK (UPort 400A 用ボックスに付属)
- ・UPort 200A 用 WK-UP200A-BOT-SI (別売)



背面パネル ウォールマウント

- ・プレート 60×27×2mm (2.36×1.06×0.08 in.) 2 枚、 ネジ (M3×5mm) 6 本
- ・UPort 400A 用 WK-UP400A-BAK-BK (別志)
- ・UPort 200A 用 WK-UP200A-BAK-SI (別売)



サイドマウント DIN レール


・DK-UP-42A:サイドマウント型 DIN レール (107 x 29 mm/4.21 x 1.14 in)、ネジ 4 本付き(別売)

寸法図

サイズ:単位 = mm (inch)



UPort 204A UPort 404A



UPort 207A UPort 407A

FAQ

- UPort 400A、UPort 200A はソフトウェアドライバーが必要ですか?
- A どちらも主要なオペレーションシステムで動作するため、追加のドライバーは 必要ありません。
- 現在 USB 2.0 互換を使用しています。UPort 400A または UPort 200A は、動作しますか。
- A すべての Moxa USB ハブは、USB-IF 認証製品であり、USB 2.0 および 1.1 との下位互換性があります。
- **Q** UPort 400A および UPort 200A は、いくつの USB デバイスのカスケードをサポートしますか。
- A 5 レイヤーです。 USB-IF では、 USB デバイスのカスケード接続は 7 レイヤー と定義されています。ホストコンピュータと UPort 400A で、それぞれ 1 レイヤー を使用するため、 カスケード可能なレイヤーは残り 5 となります。 ホストコン ピュータの設計が 1 レイヤーを超えている場合もありますので、 カスケード接続できるレイヤーの数は変動する可能性があります。
- USB デバイスを UPort 400A または UPort 200A に接続すると、ホストコン ピュータによって検出されない、または USB 2.0 デバイスとして認識されない のはなぜですか?
- A UPort 400Aは USB-IF 認証 (USB-IF TID: UPort 407Aは 7623、UPort 404A は 7624)、UPort 200A は USB-IF 互換ですが、異なるメーカー製のデバイス間で相互運用性の問題が生じる場合があります。お使いの USB デバイスが SPEC デザインのオーバー / アンダーとして USB-IF 認証を受けていない場合、このような事態が発生する可能性が高くなります。
 - 1. UPort 400A/200A がホストコンピュータに認識されていることを確認してく

ださい。2.ハブの異なる USB ポートにデバイスを接続し、USB ポートの損傷がないことを確認してください。3.ケーブルに関連する問題であるかどうかを確認してください。4. USB デバイスを抜くか、Windows ドライバマネージャなどのコンピュータ管理でデバイスを再起動します。5. UPort 400A シリーズでは、過電流保護 LED が点灯しているかどうかを確認してください。これは、下流のデバイスが必要以上に電力を消費していることを意味する場合があります。UPort200Aの場合、「Unknown USB Device needs more power than the port can supply」のようなエラーメッセージが表示されているかどうか、コンピュータの画面を確認してみてください。

- 各ポートの出力電力はどのくらいですか?
- A USB デバイスが BC 1.2 をサポートしている場合、ポート1 は 1.5A、それ以外 の場合、各ポートは 0.9A の電力を提供します。
- ぱート1に表示されているBC 1.2とは何ですか?それは何をするものですか?
- A BC 1.2 AKA Battery Charging v1.2 は USB-IF によって定義され、モバイルデバイスを充電するために設計されており、モバイルデバイスが CDP または DCP モードをサポートしている場合、最大 1.5A までサポートしています。
- ・過電流が発生した場合、どうすればよいですか?
- A UPort 400A の過電流保護 LED が点灯している場合、USB ポートが限界に達し、下流のデバイスが電力を引き出していることを意味します。UPort 400A から下流のUSBデバイスを取り外し、上流の USB ケーブルまたは電源プラグを抜いてください。

UPort 400A は正常な状態に戻るはずです。UPort 400A に再接続する前に、下流の USB デバイスが誤動作していないか、USB-IF 仕様内のデザインであるかを確認してください。



■ 本社・厚木センター

〒243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町2-2 ViNA GARDENS OFFICE 13F TEL:046-234-9200 FAX:046-234-7861 ■ 東京システムセンター 〒151-0053

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9 NMF新宿南ロビル2F TEL:03-5308-1177 FAX:03-5308-1188 ■ 大阪営業所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-6 新大阪橋本ビル4F TEL:06-7176-9191 FAX:06-7176-9192